



ИНСПЕКЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18.09.2023 № 01-08-523  
г. Оренбург

Г Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия  
регионального значения (вид –  
памятник) «Здание бывшего клуба  
имени К. Маркса, где в 1918-1919 гг.  
формировались красногвардейские  
полки, а 20 мая 1920 г. проходил 1-й  
губернский съезд комсомола»  
(Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.  
Кобозева, 43)

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 15.11.2018 № 612-ук, проектной документацией предмета охраны объекта культурного наследия от 2022 г. (Научно-исследовательский центр проектирования и историко-культурных экспертиз НИЦ ПИИКЭ)

приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (вид – памятник) «Здание бывшего клуба имени К. Маркса, где в 1918-1919 гг. формировались красногвардейские полки, а 20 мая 1920 г. проходил 1-й губернский съезд комсомола», расположенного по

адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Кобозева, 43, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его опубликования на Портале официального опубликования нормативных правовых актов Оренбургской области и органов исполнительной власти Оренбургской области ([www.pravo.orb.ru](http://www.pravo.orb.ru)).

Заместитель начальника инспекции




Д.Р. Тухватуллин

Приложение  
к приказу инспекции  
государственной охраны объектов  
культурного наследия  
Оренбургской области  
от «18».09.2023 г. № 01-08-523

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (вид – памятник) «Здание бывшего клуба имени К. Маркса, где в 1918-1919 гг. формировались красногвардейские полки, а 20 мая 1920 г. проходил 1-й губернский съезд комсомола», расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Кобозева, 43

№ п/п	Наименование предмета охраны	Описание предмета охраны	Графическое изображение
1	2	3	4
1.	Градостроительные характеристики Объекта:	<p>– местоположение в структуре Центрального района города Оренбург. Расположение Объекта по красным линиям, на пересечении ул. Кобозева и Володарского, размещение здания на пересечении улиц Кобозева (нечетная сторона) и Володарского (четная сторона), по красной линии застройки, размещен на северо-восточном углу квартала, ограниченного улицами: Гая, Краснознаменная, Володарского, Кобозева.;</p> <p>– объемно-пространственные габариты и силуэт Объекта на начало XX века.</p>	

2.	Объемно-пространственные характеристики Объекта:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– объемно-пространственная композиция Объекта на начало XX в., с характерными особенностями для эклектики: монументальность, иерархичная структура объемов и композиционных осей здания, лаконичность, исторические примененные пропорции и модули;</li> <li>– прямоугольное в плане здание со скруглением северо-западного угла, начала XX в., фасады выходят на красные линии улиц Кобозева и Володарского;</li> <li>– входная группа на первом этаже в северо-восточной части фасада, выходящего на улицу Кобозева;</li> <li>– высотные отметки на начало XX в., количество надземных этажей (2).</li> </ul>	
3.	Конструктивные характеристики Объекта:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– конструкция ленточного фундамента (уточняется по результатам изыскательских исследований);</li> <li>– конструкция (тип, местоположение, конфигурация) и материал (кирпич) капитальных стен на начало XX в. (уточняется по результатам реставрационных и лабораторных исследований);</li> <li>– высотные отметки перекрытий на начало XX в.;</li> <li>– конструкция, конфигурации и габариты кровли на начало XX в. Материал кровельного покрытия – металл.</li> </ul>	

4.	Пространственно-планировочные характеристики Объекта:	<p>– пространственно-планировочная структура на начало ХХ в. в пределах капитальных стен и перекрытий.</p>	
5.	Архитектурно-художественные характеристики Объекта:	<p>– общее композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, выходящих на ул. Кобозева и Володарского, на начало ХХ в. в стилистике эклектизма. Форма, материал и техника исполнения цокольной части Объекта. Расположение, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов (прямоугольные и арочные проемы). Характер и материал отделки фасадов: оштукатуренные и окрашенные: цоколь, фасады, венчающие и междуэтажный карнизы, и декоративные элементы фасадов. Историческое колористическое решение фасадов, выполненное в оттенках охры (уточняется по результатам реставрационных и лабораторных исследований);</p>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>– горизонтальное членение фасадов представлено карнизами. Многопрофильный карниз с поясом дентикул протянут между первым и вторым этажами. По всей длине двух фасадов проходит венчающий широкий карниз простого сечения;</li><li>– обрамление оконных проемов не декорировано. Под оконными проемами размещены подоконные простые полочки с отливами;</li><li>– вертикальное членение фасадов выполнено в виде рустованных колон;</li><li>– входная группа по ул. Кобозева выделена рустом по внешним плоскостям. Венчающий карниз многопрофильный – продолжение карниза, проходящего по длине всего фасада;</li><li>– цоколь здания низкий, оштукатурен и окрашен в терракотовый оттенок. Имеет оконные проемы на уровне земли;</li><li>– дворовые фасады гладкие с простым межэтажным карнизов;</li><li>– историческое колористическое решение фасадов (уточняется по результатам реставрационных и лабораторных исследований).</li></ul>	
--	--	---